

DACIA

N.T. 9009A

LS0A - LS0B

Subcapitol aferent: 62A

Agent de curățare bactericid de climatizare

Aplicare produs TEROSEPT referință 60 01 999 666 pe vehiculele echipate cu climatizare, pentru a remedia eventualele emanații datorate stagnerii condensului în unitatea vaporizator în timpul anotimpului de iarnă.

60 01 997 098

APRILIE 2004

EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparație prescrise de constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcție de specificațiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.


Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe și accesorii ale vehiculelor mărcii sale".

Toate drepturile de autor sunt proprietatea DACIA.

Reproducerea sau traducerea chiar și parțială a prezentului document precum și utilizarea sistemului de numerotare de referință a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizația scrisă și prealabilă din partea DACIA.

© DACIA 2004

Puneți vehiculul pe un elevator.



Aplicați agentul de curățare climatizare cu ajutorul
prelungitorului prin orificiul de ieșire al vaporizatorului.

Pulverizați în întregime spray-ul.

Lăsați să acționeze produsul **15 min.**

Porniți ventilatorul foarte încet timp de **5 min.**

ATENȚIE
NU PULVERIZAȚI AGENTUL DE CURĂȚARE ÎN
INTRAREA DE AER PENTRU A EVITA SĂ
DETERIORAȚI MOTOVENTILATORUL.